

臺北市立復興高級中學飲水設備維護記錄位置表

☑巡檢保養 ☐濾心更換

112年11月23日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾心規格			機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作	備註
								UF-61	UF-64	UF-11						
1	復興樓	1F 教官室	賀眾牌	UN-9505AG-1	110V	107/05	053690	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
2	復興樓	1F 數學(一)	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785395			1	✓	✓	✓	✓	✓	
3	復興樓	1F 數學(二)	賀眾牌	UW-998	110V	102/08	812469			1	✓	✓	✓	✓	✓	
4	復興樓	1F 社會(三)	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785218			1	✓	✓	✓	✓	✓	
5	復興樓	1F 自然(一)	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785350			1	✓	✓	✓	✓	✓	
6	復興樓	2F 輔導室前	賀眾牌	UW-998	110V	98/04	657459			1	✓	✓	✓	✓	✓	
7	復興樓	2F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796350	1	1		✓	✓	✗	✓	✓	
8	復興樓	3F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796448	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
9	復興樓	3F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796351	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
10	復興樓	4F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796512	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
11	復興樓	4F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796383	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
12	復興樓後	1F 烹飪教室外	賀眾牌	UW-998	110V	101/05	760040			1	✓	✓	✓	✓	✓	
13	敬業樓	1F 國文辦公室	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785263			1	✓	✓	✓	✓	✓	
14	敬業樓	1F 國文辦公室	賀眾牌	UW-998-1-6	110V	103/11	875791	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
15	敬業樓	1F 英文辦公室	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785267			1	✓	✓	✓	✓	✓	
16	敬業樓	1F 英文辦公室	賀眾牌	UW-1003A	110V	103/11	508250	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
17	敬業樓	2F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796401	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
18	敬業樓	2F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796428	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
19	敬業樓	3F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796435	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
20	敬業樓	3F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796432	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
21	敬業樓	4F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796349	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
22	敬業樓	4F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796395	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
23	自強樓	1F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796445	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
24	自強樓	1F 樓梯口	賀眾牌	UW-998	110V	101/01	758361			1	✓	✓	✓	✓	✓	
25	自強樓	2F 樓梯口	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785264			1	✓	✓	✓	✓	✓	
26	自強樓	2F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796426	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
27	自強樓	3F 樓梯口	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785354			1	✓	✓	✓	✓	✓	
28	自強樓	3F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796427	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	

電熱管✗

服務人員簽章:

鄭鈞豪

承辦人簽核:

75cm

臺北市立復興高級中學飲水設備維護記錄位置表

☑巡檢保養 ☐濾心更換

112年11月23日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾心規格			機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作	備註
								UF-61	UF-64	UF-11						
29	莊敬樓	B1 舞台前	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785272			1	✓	✓	✓	✓	✓	
30	莊敬樓	1F 合奏教室旁	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796515	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
31	莊敬樓	2F 音樂辦公室前	賀眾牌	UW-998	110V	98/09	660524			1	✓	✓	✓	✓	✓	借鑰匙
32	篤行樓	3F 樓梯口	賀眾牌	UW-998	110V	101/01	758363			1	✓	✓	✓	✓	✓	
33	篤行樓	1F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796393	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
34	篤行樓	2F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796519	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
35	篤行樓	3F 樓梯口	賀眾牌	UW-998(220V)-6	220V	102/01	791714	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
36	男生宿舍	2F 浴室旁	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785266			1	✓	✓	✓	✓	✓	借鑰匙
37	男生宿舍	3F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796514	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	借鑰匙
38	男生宿舍	4F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-1-6	110V	103/11	868341	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	借鑰匙
39	女生宿舍	1F 浴室旁	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785231			1	✓	✓	✓	✓	✓	借鑰匙
40	女生宿舍	3F 浴室旁	賀眾牌	UW-998(220V)-6	220V	102/01	796865	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	借鑰匙
41	女生宿舍	4F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-1-6	110V	103/11	868338	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	借鑰匙
42	圖書館	2F 樓梯旁	賀眾牌	UW-998-6	110V	103/01	841810	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
43	樂群樓	2F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796446	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	借鑰匙游泳池旁鐵捲門
44	藝術大樓	2F 舞蹈教室1	賀眾牌	UW-998	110V	107/11	068276			10P5C	✓	✓	✓	✓	✓	2018/11月安裝 10P5C
		總計						27	27	16						

服務人員簽章:

鄭鈞豪

承辦人簽核:

25 can

臺北市立復興高級中學飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☒濾心更換


112年12月22日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾心規格			機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作	備註
								UF-61	UF-64	UF-11						
1	復興樓	1F 教室	賀眾牌	UN-9505AG-1	110V	107/05	053690	1	1		☒	☒	☒	☒	☒	
2	復興樓	1F 數學(一)	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785395			1	☒	☒	☒	☒	☒	
3	復興樓	1F 數學(二)	賀眾牌	UW-998	110V	102/08	812469			1	☒	☒	☒	☒	☒	
4	復興樓	1F 社會(三)	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785218			1	☒	☒	☒	☒	☒	
5	復興樓	1F 自然(一)	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785350			1	☒	☒	☒	☒	☒	
6	復興樓	2F 輔導室前	賀眾牌	UW-998	110V	98/04	657459			1	☒	☒	☒	☒	☒	
7	復興樓	2F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796350	1	1		☒	☒	☒	☒	☒	
8	復興樓	3F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796448	1	1		☒	☒	☒	☒	☒	
9	復興樓	3F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796351	1	1		☒	☒	☒	☒	☒	
10	復興樓	4F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796512	1	1		☒	☒	☒	☒	☒	
11	復興樓	4F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796383	1	1		☒	☒	☒	☒	☒	
12	復興樓後	1F 烹飪教室外	賀眾牌	UW-998	110V	101/05	760040			1	☒	☒	☒	☒	☒	
13	敬業樓	1F 國文辦公室	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785263			1	☒	☒	☒	☒	☒	
14	敬業樓	1F 國文辦公室	賀眾牌	UW-998-1-6	110V	103/11	875791	1	1		☒	☒	☒	☒	☒	
15	敬業樓	1F 英文辦公室	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785267			1	☒	☒	☒	☒	☒	
16	敬業樓	1F 英文辦公室	賀眾牌	UW-1003A	110V	103/11	508250	1	1		☒	☒	☒	☒	☒	
17	敬業樓	2F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796401	1	1		☒	☒	☒	☒	☒	
18	敬業樓	2F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796428	1	1		☒	☒	☒	☒	☒	
19	敬業樓	3F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796435	1	1		☒	☒	☒	☒	☒	
20	敬業樓	3F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796432	1	1		☒	☒	☒	☒	☒	
21	敬業樓	4F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796349	1	1		☒	☒	☒	☒	☒	
22	敬業樓	4F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796395	1	1		☒	☒	☒	☒	☒	
23	自強樓	1F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796445	1	1		☒	☒	☒	☒	☒	
24	自強樓	1F 樓梯口	賀眾牌	UW-998	110V	101/01	758361			1	☒	☒	☒	☒	☒	
25	自強樓	2F 樓梯口	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785264			1	☒	☒	☒	☒	☒	
26	自強樓	2F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796426	1	1		☒	☒	☒	☒	☒	
27	自強樓	3F 樓梯口	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785354			1	☒	☒	☒	☒	☒	
28	自強樓	3F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796427	1	1		☒	☒	☒	☒	☒	

服務人員簽章:



承辦人簽核:



臺北市立復興高級中學飲水設備維護記錄位置表

☑巡檢保養 ☑濾心更換

112 年 12 月 22 日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾心規格			機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作	備註
								UF-61	UF-64	UF-11						
29	莊敬樓	B1 舞台前	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785272			1	✓	✓	✓	✓	✓	
30	莊敬樓	1F 合奏教室旁	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796515	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
31	莊敬樓	2F 音樂辦公室前	賀眾牌	UW-998	110V	98/09	660524			1	✓	✓	✓	✓	✓	借鑰匙
32	篤行樓	3F 樓梯口	賀眾牌	UW-998	110V	101/01	758363			1	✓	✓	✓	✓	✓	
33	篤行樓	1F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796393	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
34	篤行樓	2F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796519	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
35	篤行樓	3F 樓梯口	賀眾牌	UW-998(220V)-6	220V	102/01	791714	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
36	男生宿舍	2F 浴室旁	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785266			1	✓	✓	✓	✓	✓	借鑰匙
37	男生宿舍	3F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796514	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	借鑰匙
38	男生宿舍	4F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-1-6	110V	103/11	868341	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	借鑰匙
39	女生宿舍	1F 浴室旁	賀眾牌	UW-998	110V	101/11	785231			1	✓	✓	✓	✓	✓	借鑰匙
40	女生宿舍	3F 浴室旁	賀眾牌	UW-998(220V)-6	220V	102/01	796865	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	借鑰匙
41	女生宿舍	4F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-1-6	110V	103/11	868338	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	借鑰匙
42	圖書館	2F 樓梯旁	賀眾牌	UW-998-6	110V	103/01	841810	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	
43	樂群樓	2F 樓梯口	賀眾牌	UW-998-6	110V	102/01	796446	1	1		✓	✓	✓	✓	✓	借鑰匙游泳池旁鐵捲門
44	藝術大樓	2F 舞蹈教室1	賀眾牌	UW-998	110V	107/11	068276			10P5C	✓	✓	✓	✓	✓	2018/11月安裝 10P5C
		總計						27	27	16						

服務人員簽章:

鄭鈞豪

承辦人簽核:

臺北市復興高級中學

飲水機設備維護紀錄表

維護日期: 112年11月28日


登記使用有效期間: 109年12月31日

連絡電話: 02-2832-2200

水源類別: 自來水

設備管理人: 陳小姐

項次	飲用水 設備 編號	設備設置單位		年份	類型	清洗	更換	消毒	其他	設備負責人 簽章	備註
1	1	行政大樓2F	校長室/總務處	10707	LP-CH-005展示機	✓	✓				
2	2	行政大樓3F		11102	LP-CH-905	✓	✓				
3	3	中正堂1F		10603	LP-CH-807	✓	✓				
4	4	女生宿舍2F		10103	LP-CH-2001					停用	
5	5	衛保組1F		9709	LP-CH-2005	✓	✓				
6	6	藝術大樓1F	左側	101	LP-CH-2005	✓	✓				
7	7	藝術大樓2F	左側	101	LP-CH-2005	✓	✓				
8	8	藝術大樓3F	右側	101	LP-CH-2005	✓	✓				
9	9	藝術大樓4F	左側	10610	LP-CH-807	✓	✓				
10	10	藝術大樓4F	右側	101	LP-CH-2005	✓	✓				
11	11	藝術大樓5F	左側	10411	LP-CH-807	✓	✓				
12	12	藝術大樓5F	右側	10602	LP-CH-807	✓	✓				
13	13	藝術大樓6F	左側	101	LP-CH-2005	✓	✓				
14	14	藝術大樓6F	右側	101	LP-CH-2005	✓	✓				
15	15	藝術大樓7F	左側	101	LP-CH-2005					停用	
16	16	藝術大樓7F	右側	10602	LP-CH-807	✓	✓				
17	17	操場下B1	地下會議室	10409	LP-CH-807	✓	✓				
18	18	操場下方B2	復健室	10410	LP-CH-807	✓	✓				
19	19	勤學樓2F	教務處	10501	LP-CH-807	✓	✓				
20	20	勤學樓1F	福利社前 左	10507	LP-CH-807	✓	✓				
21	21	勤學樓1F	福利社前 右	10507	LP-CH-807	✓	✓				
22	22	篤行樓2樓	樓梯間 左	10607	LP-CH-807	✓	✓				
23	23	警衛室		103	LP-CH-705	✓	✓				
單位承辦人簽名											
維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章: 陳小姐											



臺北市復興高級中學

飲水機設備維護紀錄表

維護日期: 112年12月20日


登記使用有效期間: 115年12月31日

連絡電話: 02-2832-2200

水源類別: 自來水

設備管理人: 陳小姐

項次	飲用水 設備 編號	設備設置單位		年份	類型	清 洗	更 換	消 毒	其 他	設備負責人 簽章	備註
1	1	行政大樓2F	校長室/總務處	10707	LP-CH-005 展示機	✓					
2	2	行政大樓3F		11102	LP-CH-905	✓					
3	3	中正堂1F		10603	LP-CH-807	✓					
4	4	女生宿舍2F		10103	LP-CH-2001	✓				停用	
5	5	衛保組1F		9709	LP-CH-2005	✓					
6	6	藝術大樓1F	左側	101	LP-CH-2005	✓					
7	7	藝術大樓2F	左側	101	LP-CH-2005	✓					
8	8	藝術大樓3F	右側	101	LP-CH-2005	✓					
9	9	藝術大樓4F	左側	10610	LP-CH-807	✓					
10	10	藝術大樓4F	右側	101	LP-CH-2005	✓					
11	11	藝術大樓5F	左側	10411	LP-CH-807	✓					
12	12	藝術大樓5F	右側	10602	LP-CH-807	✓					
13	13	藝術大樓6F	左側	101	LP-CH-2005	✓					
14	14	藝術大樓6F	右側	101	LP-CH-2005	✓					
15	15	藝術大樓7F	左側	101	LP-CH-2005	✓				停用	
16	16	藝術大樓7F	右側	10602	LP-CH-807	✓					
17	17	操場下B1	地下會議室	10409	LP-CH-807	✓					
18	18	操場下方B2	復健室	10410	LP-CH-807	✓					
19	19	勤學樓2F	教務處	10501	LP-CH-807	✓					
20	20	勤學樓1F	福利社前 左	10507	LP-CH-807	✓					
21	21	勤學樓1F	福利社前 右	10507	LP-CH-807	✓					
22	22	篤行樓2樓	樓梯間 左	10607	LP-CH-807	✓					
23	23	警衛室		103	LP-CH-705	✓					
單位承辦人簽名											
維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章: 潘明											





樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立復興高級中學

報告編號：1121102-26

委託業別：學校

報告日期：112.11.08

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☐定期檢測☒參考檢測☐其他_____

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112 年 11 月 02 日 14:36 ~ 15:20

採樣行程代碼：HSDW23110042

收樣時間：112 年 11 月 02 日 16:00

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：11/02 17:50 ~ 11/04 14:50

採樣地址：台北市北投區復興四路70號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:總菌落數 檢驗結果(單位) NIEA. E203.56B	樣品基質	備 註
1121102-0140	行政大樓三樓NO.49 飲水機	38 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1121102-0141	實踐樓一樓烹飪教室外NO.46 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1121102-0142	復興大樓四樓NO.43 飲水機	80 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1121102-0143	復興大樓四樓NO.44 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1121102-0144	勤學樓一樓健康中心內NO.47 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1121102-0145	自強樓一樓體育組外NO.45 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1121102-0146	莊敬樓二樓NO.48 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1121102-0147	藝術大樓二樓前側NO.51 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1121102-0148	藝術大樓二樓後側NO.50 飲水機	68 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1121102-0149	藝術大樓七樓前側NO.61 飲水機	28 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---

備 註：1.本報告編號共2頁。

2.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4.檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：陳慶洲





樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立復興高級中學 報告編號：1121102-26
 委託業別：學校 報告日期：112.11.08
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☐定期檢測 ☒參考檢測 ☐其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：112年11月02日 14:36~15:20
 採樣行程代碼：HSDW23110042 收樣時間：112年11月02日 16:00
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：11/02 17:50~11/04 14:50
 採樣地址：台北市北投區復興四路70號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:總菌落數 檢驗結果(單位) NIEA. E203.56B	樣品基質	備 註
1121102-0150	藝術大樓六樓前側NO.59 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1121102-0151	藝術大樓六樓後側NO.58 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1121102-0152	藝術大樓五樓後側NO.57 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1121102-0153	藝術大樓五樓前側NO.56 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1121102-0154	藝術大樓四樓前側NO.54 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1121102-0155	藝術大樓四樓後側NO.55 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1121102-0156	藝術大樓三樓前側NO.52 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
	以下空白			

備 註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：陳慶洲

HSI-01





台技水質環保科技檢驗股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：台北市立復興高級中學
委託業別：學校
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：HSDW23110042
聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市北投區復興四路70號

報告編號：1121102-26
報告日期：112.11.08
檢驗目的：☒定期檢測 ☐參考檢測 ☐其他
採樣時間：112年11月02日 14:36 ~ 15:20
收樣時間：112年11月02日 16:00
培養起迄時間：11/02 20:10 ~ 11/03 18:10

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1121102-0140	行政大樓三樓NO.49 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121102-0141	實踐樓一樓烹飪教室外NO.46 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121102-0142	復興大樓四樓NO.43 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121102-0143	復興大樓四樓NO.44 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121102-0144	勤學樓一樓健康中心內NO.47 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121102-0145	自強樓一樓體育組外NO.45 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121102-0146	莊敬樓二樓NO.48 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121102-0147	藝術大樓二樓前側NO.51 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121102-0148	藝術大樓二樓後側NO.50 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121102-0149	藝術大樓七樓前側NO.61 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備註：1.本報告編號共2頁。

2.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：

日 S I - 0 1 陳慶洲



頁次 (01/02)

實施日期:1120908 版次:2.1

表格編號:WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立復興高級中學

報告編號：1121102-26

委託業別：學校

報告日期：112.11.08

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112年11月02日 14:36~15:20

採樣行程代碼：HSDW23110042

收樣時間：112年11月02日 16:00

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：11/02 20:10~11/03 18:10

採樣地址：台北市北投區復興四路70號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1121102-0150	藝術大樓六樓前側NO.59 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121102-0151	藝術大樓六樓後側NO.58 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121102-0152	藝術大樓五樓後側NO.57 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121102-0153	藝術大樓五樓前側NO.56 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121102-0154	藝術大樓四樓前側NO.54 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121102-0155	藝術大樓四樓後側NO.55 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121102-0156	藝術大樓三樓前側NO.52 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備 註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：

H S I - 0 1 陳慶洲



頁次 (02/02)

實施日期: 1120908 版次: 2.1
表格編號: WD61A