



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立復興高級中學 報告編號：1120509-30
 委託業別：學校 報告日期：112.05.16
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☐定期檢測 ☒參考檢測 ☐其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：112年05月09日 13:55~14:31
 採樣行程代碼：HSDW23050166 收樣時間：112年05月09日 15:30
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：05/09 17:10~05/11 14:10
 採樣地址：台北市北投區復興四路70號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:總菌落數 檢驗結果(單位) NIEA. E203. 56B	樣品基質	備 註
1120509-0600	行政大樓二樓總務處外NO.1 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1120509-0601	勤學樓二樓教務處NO.21 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1120509-0602	篤行樓一樓NO.22 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1120509-0603	篤行樓二樓NO.23 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1120509-0604	篤行樓二樓NO.26 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1120509-0605	篤行樓三樓NO.24 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1120509-0606	自強樓一樓NO.25 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1120509-0607	自強樓二樓NO.11 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1120509-0608	中正堂一樓NO.19 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1120509-0609	復興樓一樓自然科辦公室NO.14 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---

備 註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。


2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：
H S I - 01 陳慶洲





樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立復興高級中學 報告編號：1120509-30
 委託業別：學校 報告日期：112.05.16
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☐定期檢測 ☒參考檢測 ☐其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：112年05月09日 13:55~14:31
 採樣行程代碼：HSDW23050166 收樣時間：112年05月09日 15:30
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：05/09 17:10~05/11 14:10
 採樣地址：台北市北投區復興四路70號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:總菌落數 檢驗結果(單位) NIEA. E203.56B	樣品基質	備 註
1120509-0610	復興樓一樓社會科辦公室NO.15 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1120509-0611	復興樓一樓數學科辦公室NO.16 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1120509-0612	復興樓一樓數學科辦公室NO.17 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1120509-0613	復興樓二樓走廊NO.12 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1120509-0614	復興樓二樓走廊NO.13 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1120509-0615	復興樓一樓教官室NO.18 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1120509-0616	圖書館二樓NO.20 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
	以下空白			

備 註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：陳慶洲

II S I - 0 I





台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立復興高級中學

報告編號：1120824-16

委託業別：學校

報告日期：112.08.31

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☐定期檢測 ☒參考檢測 ☐其他_____

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112年08月24日 14:52 ~ 15:31

採樣行程代碼：HSDW23080386

收樣時間：112年08月24日 16:20

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：08/24 17:30 ~ 08/26 14:30

採樣地址：台北市北投區復興四路70號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：總菌落數 檢驗結果(單位) NIEA. E203. 56B	樣品基質	備 註
1120824-1232	自強樓二樓NO. 34 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定 設備之水質	---
1120824-1233	自強樓三樓NO. 27 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定 設備之水質	---
1120824-1234	女生宿舍一樓NO. 28 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定 設備之水質	---
1120824-1235	女生宿舍二樓NO. 29 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定 設備之水質	---
1120824-1236	女生宿舍三樓NO. 30 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定 設備之水質	---
1120824-1237	女生宿舍四樓NO. 63 飲水機	7.9×10^2 CFU/mL	連續供水固定 設備之水質	---
1120824-1238	B ₁ 復健室NO. 31 飲水機	20 CFU/mL	連續供水固定 設備之水質	---
1120824-1239	B ₁ 小劇場旁NO. 32 飲水機	65 CFU/mL	連續供水固定 設備之水質	---
1120824-1240	莊敬樓一樓NO. 33 飲水機	7.8×10^2 CFU/mL	連續供水固定 設備之水質	---
1120824-1241	復興大樓二樓NO. 42 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定 設備之水質	---

備 註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

H S I - 0 1 陳慶洲



頁次 (01/02)

實施日期: 1100401 版次: 2.0
表格編號: WD61B



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：台北市立復興高級中學

報告編號：1120824-16

委託業別：學校

報告日期：112.08.31

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測 ☐參考檢測 ☐其他

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112年08月24日 14:52 ~ 15:31

採樣行程代碼：HSDW23080386

收樣時間：112年08月24日 16:20

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：08/24 21:00 ~ 08/25 19:00

採樣地址：台北市北投區復興四路70號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1120824-1232	自強樓二樓NO.34 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120824-1233	自強樓三樓NO.27 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120824-1234	女生宿舍一樓NO.28 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120824-1235	女生宿舍二樓NO.29 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120824-1236	女生宿舍三樓NO.30 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120824-1237	女生宿舍四樓NO.63 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120824-1238	B ₁ 復健室NO.31 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120824-1239	B ₁ 小劇場旁NO.32 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120824-1240	莊敬樓一樓NO.33 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120824-1241	復興大樓二樓NO.42 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

H S I - 01 陳慶洲



頁次 (01/02)

實施日期:1100401 版次:2.0
表格編號:WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立復興高級中學

報告編號：1120824-16

委託業別：學校

報告日期：112.08.31

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他_____

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112年08月24日 14:52~15:31

採樣行程代碼：HSDW23080386

收樣時間：112年08月24日 16:20

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：08/24 21:00~08/25 19:00

採樣地址：台北市北投區復興四路70號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1120824-1242	敬業樓一樓英文辦公室NO.35 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120824-1243	敬業樓二樓NO.40 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120824-1244	敬業樓二樓NO.41 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120824-1245	敬業樓三樓NO.38 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120824-1246	敬業樓三樓NO.39 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120824-1247	敬業樓四樓NO.36 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120824-1248	敬業樓四樓NO.37 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備 註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司


負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

H S I - 01

陳慶洲



頁次 (02/02)

實施日期:1100401 版次:2.0

表格編號:WD61A