

## 臺北市立復興高級中學飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養
 ☐濾心更換

112年8月16日

| 編號 | 安裝位置 |          | 廠牌  | 型號          | 電壓   | 年份     | 機號     | 濾心規格  |       |       | 機台巡檢 | 漏電檢測 | 加熱系統 | 冷卻系統 | 功能操作 | 備註 |
|----|------|----------|-----|-------------|------|--------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|----|
|    |      |          |     |             |      |        |        | UF-61 | UF-64 | UF-11 |      |      |      |      |      |    |
| 1  | 復興樓  | 1F 教室    | 賀眾牌 | UN-9505AG-1 | 110V | 107/05 | 053690 | 1     | 1     |       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 2  | 復興樓  | 1F 數學(一) | 賀眾牌 | UW-998      | 110V | 101/11 | 785395 |       |       | 1     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 3  | 復興樓  | 1F 數學(二) | 賀眾牌 | UW-998      | 110V | 102/08 | 812469 |       |       | 1     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 4  | 復興樓  | 1F 社會(三) | 賀眾牌 | UW-998      | 110V | 101/11 | 785218 |       |       | 1     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 5  | 復興樓  | 1F 自然(一) | 賀眾牌 | UW-998      | 110V | 101/11 | 785350 |       |       | 1     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 6  | 復興樓  | 2F 輔導室前  | 賀眾牌 | UW-998      | 110V | 98/04  | 657459 |       |       | 1     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 7  | 復興樓  | 2F 樓梯口   | 賀眾牌 | UW-998-6    | 110V | 102/01 | 796350 | 1     | 1     |       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 8  | 復興樓  | 3F 樓梯口   | 賀眾牌 | UW-998-6    | 110V | 102/01 | 796448 | 1     | 1     |       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 9  | 復興樓  | 3F 樓梯口   | 賀眾牌 | UW-998-6    | 110V | 102/01 | 796351 | 1     | 1     |       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 10 | 復興樓  | 4F 樓梯口   | 賀眾牌 | UW-998-6    | 110V | 102/01 | 796512 | 1     | 1     |       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 11 | 復興樓  | 4F 樓梯口   | 賀眾牌 | UW-998-6    | 110V | 102/01 | 796383 | 1     | 1     |       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 12 | 復興樓後 | 1F 烹飪教室外 | 賀眾牌 | UW-998      | 110V | 101/05 | 760040 |       |       | 1     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 13 | 敬業樓  | 1F 國文辦公室 | 賀眾牌 | UW-998      | 110V | 101/11 | 785263 |       |       | 1     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 14 | 敬業樓  | 1F 國文辦公室 | 賀眾牌 | UW-998-1-6  | 110V | 103/11 | 875791 | 1     | 1     |       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 15 | 敬業樓  | 1F 英文辦公室 | 賀眾牌 | UW-998      | 110V | 101/11 | 785267 |       |       | 1     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 16 | 敬業樓  | 1F 英文辦公室 | 賀眾牌 | UW-1003A    | 110V | 103/11 | 508250 | 1     | 1     |       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 17 | 敬業樓  | 2F 樓梯口   | 賀眾牌 | UW-998-6    | 110V | 102/01 | 796401 | 1     | 1     |       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 18 | 敬業樓  | 2F 樓梯口   | 賀眾牌 | UW-998-6    | 110V | 102/01 | 796428 | 1     | 1     |       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 19 | 敬業樓  | 3F 樓梯口   | 賀眾牌 | UW-998-6    | 110V | 102/01 | 796435 | 1     | 1     |       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 20 | 敬業樓  | 3F 樓梯口   | 賀眾牌 | UW-998-6    | 110V | 102/01 | 796432 | 1     | 1     |       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 21 | 敬業樓  | 4F 樓梯口   | 賀眾牌 | UW-998-6    | 110V | 102/01 | 796349 | 1     | 1     |       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 22 | 敬業樓  | 4F 樓梯口   | 賀眾牌 | UW-998-6    | 110V | 102/01 | 796395 | 1     | 1     |       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 23 | 自強樓  | 1F 樓梯口   | 賀眾牌 | UW-998-6    | 110V | 102/01 | 796445 | 1     | 1     |       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 24 | 自強樓  | 1F 樓梯口   | 賀眾牌 | UW-998      | 110V | 101/01 | 758361 |       |       | 1     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 25 | 自強樓  | 2F 樓梯口   | 賀眾牌 | UW-998      | 110V | 101/11 | 785264 |       |       | 1     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 26 | 自強樓  | 2F 樓梯口   | 賀眾牌 | UW-998-6    | 110V | 102/01 | 796426 | 1     | 1     |       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 27 | 自強樓  | 3F 樓梯口   | 賀眾牌 | UW-998      | 110V | 101/11 | 785354 |       |       | 1     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |
| 28 | 自強樓  | 3F 樓梯口   | 賀眾牌 | UW-998-6    | 110V | 102/01 | 796427 | 1     | 1     |       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |    |

服務人員簽章:

沈韋辰

承辦人簽核:



臺北市立復興高級中學飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾心更換

112年8月16日

| 編號 | 安裝位置 |           | 廠牌  | 型號             | 電壓   | 年份     | 機號     | 濾心規格  |       |       | 機台<br>巡檢 | 漏電<br>檢測 | 加熱<br>系統 | 冷卻<br>系統 | 功能<br>操作 | 備註               |
|----|------|-----------|-----|----------------|------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
|    |      |           |     |                |      |        |        | UF-61 | UF-64 | UF-11 |          |          |          |          |          |                  |
| 29 | 莊敬樓  | B1 舞台前    | 賀眾牌 | UW-998         | 110V | 101/11 | 785272 |       |       | 1     | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |                  |
| 30 | 莊敬樓  | 1F 合奏教室旁  | 賀眾牌 | UW-998-6       | 110V | 102/01 | 796515 | 1     | 1     |       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |                  |
| 31 | 莊敬樓  | 2F 音樂辦公室前 | 賀眾牌 | UW-998         | 110V | 98/09  | 660524 |       |       | 1     | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | 借鑰匙              |
| 32 | 篤行樓  | 3F 樓梯口    | 賀眾牌 | UW-998         | 110V | 101/01 | 758363 |       |       | 1     | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |                  |
| 33 | 篤行樓  | 1F 樓梯口    | 賀眾牌 | UW-998-6       | 110V | 102/01 | 796393 | 1     | 1     |       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |                  |
| 34 | 篤行樓  | 2F 樓梯口    | 賀眾牌 | UW-998-6       | 110V | 102/01 | 796519 | 1     | 1     |       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |                  |
| 35 | 篤行樓  | 3F 樓梯口    | 賀眾牌 | UW-998(220V)-6 | 220V | 102/01 | 791714 | 1     | 1     |       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |                  |
| 36 | 男生宿舍 | 2F 浴室旁    | 賀眾牌 | UW-998         | 110V | 101/11 | 785266 |       |       | 1     | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | 借鑰匙              |
| 37 | 男生宿舍 | 3F 樓梯口    | 賀眾牌 | UW-998-6       | 110V | 102/01 | 796514 | 1     | 1     |       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | 借鑰匙              |
| 38 | 男生宿舍 | 4F 樓梯口    | 賀眾牌 | UW-998-1-6     | 110V | 103/11 | 868341 | 1     | 1     |       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | 借鑰匙              |
| 39 | 女生宿舍 | 1F 浴室旁    | 賀眾牌 | UW-998         | 110V | 101/11 | 785231 |       |       | 1     | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | 借鑰匙              |
| 40 | 女生宿舍 | 3F 浴室旁    | 賀眾牌 | UW-998(220V)-6 | 220V | 102/01 | 796865 | 1     | 1     |       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | 借鑰匙              |
| 41 | 女生宿舍 | 4F 樓梯口    | 賀眾牌 | UW-998-1-6     | 110V | 103/11 | 868338 | 1     | 1     |       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | 借鑰匙              |
| 42 | 圖書館  | 2F 樓梯旁    | 賀眾牌 | UW-998-6       | 110V | 103/01 | 841810 | 1     | 1     |       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |                  |
| 43 | 樂群樓  | 2F 樓梯口    | 賀眾牌 | UW-998-6       | 110V | 102/01 | 796446 | 1     | 1     |       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | 借鑰匙游泳池旁鐵捲門       |
| 44 | 藝術大樓 | 2F 舞蹈教室1  | 賀眾牌 | UW-998         | 110V | 107/11 | 068276 |       |       | 10P5C | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | 2018/11月安裝 10P5C |
|    |      | 總計        |     |                |      |        |        | 27    | 27    | 16    |          |          |          |          |          |                  |

服務人員簽章:

沈韋辰

承辦人簽核:

